

“双随机，一公开”检查公示（河南中鸿集团煤化有限公司）

抽查单位	单位地址	检查人	抽查时间	抽查内容	抽查结果
河南中鸿集团煤化有限公司	石龙区关庄村	马延伟、李国宾、刘鲁峰	2021年10月28日	<ol style="list-style-type: none">1. 履行安全管理职责情况。2. 应急管理情况。3. 劳动防护情况。4. 三级教育情况。	<ol style="list-style-type: none">1. 部分安全生产管理制度缺少主要负责人签发页，主要负责人调整后，管理制度签发人仍为已调出的负责人；2. 低压配电室设置的七氟丙烷灭火系统需调试到位，随后纳入维护保养；3. 泡沫灭火系统管道存在大量锈渣，维护管理未按照规定（GB50151）进行维护；4. 消防水池就位水位显示装置不规范；5. 专职消防队员数量不足；6. 氨储罐管道标识不清晰，灭火箱标识破损；