

## “双随机，一公开”检查公示（河南中鸿集团煤化有限公司）

抽查单位	单位地址	检查人	抽查时间	抽查内容	抽查结果
河南中鸿集团煤化有限公司	石龙区关庄村	马延伟、李国宾、刘鲁峰	2021年8月18日	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。	1、化工厂3#消防泵电机接地扁铁松动，需及时处理。 2、化工厂粗苯一段贫油冷却器2#无接地线。 3、动力厂脱盐水一混床控制柜进线穿线管脱落。 4、甲醇厂焦炉气加热炉进口管架燃料气进口管线出现下坠现象，需及时增加支撑。