

“双随机，一公开”检查公示（河南中鸿集团煤化有限公司）

抽查单位	单位地址	检查人	抽查时间	抽查内容	抽查结果
宝丰县益民洗煤焦化有限公司	平顶山市石龙区李家庄村	马延伟、李国宾、刘鲁峰	2021年11月5日	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。	1、车间配电室内以你照明灯安装高度和安装方式不规范，个别应急照明灯故障； 2、车间配电室窗口防鼠网失效； 3、车间检维修现场部分氧气瓶压力表损坏； 4、车间部分斜体安全扶手设置不全； 5、车间检维修场所上方平台设置的袋装沉淀剂有坠落伤人风险，应加强防护； 6、车间临时用电不规范，电线接线存在明接头。