

“双随机，一公开”检查公示（河南中鸿集团有限公司）

抽查单位	单位地址	检查人	抽查时间	抽查内容	抽查结果
河南中鸿集团煤化有限公司	河南省平顶山市石龙区关庄村	刘金水、马延伟、李国宾、刘鲁峰	2021年7月2日	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。	1. 化工厂粗苯一段贫油冷却器 2#无接地线。 2. 动力厂燃机 3#空气压差 U 型管破裂，需更换 3. 动力厂脱盐水一混床控制柜进线穿线管脱落。 4. 备煤厂预粉北侧轴瓦测温传感器线路未固定 5. 甲醇厂焦炉煤气压缩机一楼、气柜进出口水封房部分阀门缺少标识 6. 炼焦厂 1#焦炉东侧冷凝液泵控制电源箱盖缺少一条螺丝。