

行政相对人名称	平顶山市石龙区双喜加油站
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404L70837394P
法定代表人	张东涛
地址	平顶山市石龙区韩梁路与 207 国道交叉口
行政检查类别(日常 检查、双随机检查)	双随机检查
行政执法人员(执法 证号)	王锋召 410401000051 、 郑自勋 410401000052
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
行政检查内容	<ol style="list-style-type: none"> 1、建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。 2、安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。 3、重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。 4、按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。 5、从业人员安全防护用品齐全有效。 6、安全教育培训制度健全，从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。 7、完善的工作推进机制。

行政检查时间	2022-8-17 10:20:06
行政检查地点	平顶山市石龙区双喜加油站
行政检查结果	<p>1、2022 年度安全培训教育计划制定不规范；</p> <p>2、安全生产责任制需按照新《安全生产法》制定(主要负责人、安全生产管理人员) 职责；</p> <p>3、应急演练不规范 (无应急物资清单) ；</p> <p>4、配电室安全警示标志 (正在工作、禁止合闸、有电危险) 褪色；</p> <p>5、加油机内底部有杂物；</p> <p>6、消防沙池缺少防爆工具；</p> <p>7、一具 8 公斤灭火器瓶体年限超期 (报废)。</p>
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	