

平顶山市石龙区双喜加油站未将1处事故隐患排查治理情况向从业人员通报案

<b>行政相对人名称</b>	平顶山市石龙区双喜加油站
<b>统一社会信用代码</b>	91410404L70837394P
<b>法定代表人</b>	张东涛
<b>地址</b>	平顶山市石龙区韩梁路与207国道交叉口
<b>行政处罚种类</b>	责令限期改正,罚款
<b>行政处罚决定书文号</b>	(平龙)应急罚〔2026〕执001号
<b>行政执法人员 (执法证号)</b>	郑自勋(16040124076) 赵晓帅(16040124073)
<b>违法事实</b>	2026年3月11日,我局行政执法人员在对平顶山市石龙区双喜加油站进行监督检查时,发现该加油站未将1处事故隐患排查治理情况向从业人员通报。
<b>主要证据材料</b>	证据一:《现场检查记录》(平龙)应急现记〔2026〕执013号 证据二:询问笔录一份。证据三:现场照片2张。
<b>处罚依据</b>	违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款,生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故

平顶山市石龙区双喜加油站未将 1 处事故隐患排查治理情况向从业人员通报案

	<p>隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第五项，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的规定。</p>
<p><b>适用裁量标准</b></p>	<p>参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第四十七条第 A 项，生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的，有 3 处以下一般事故隐患或 1 处重大事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的，责令限期改正，处 3 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 13 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 3 万元以下的罚款的规定。。</p>
<p><b>陈述申辩或听证情况</b></p>	<p>无</p>
<p><b>法制审核情况</b></p>	<p>适用法律正确、裁量适当、事实清楚、程序合法</p>
<p><b>集体讨论情况</b></p>	<p>经行政处罚集体讨论，全部同意给予处罚</p>
<p><b>处罚内容</b></p>	<p>决定给予责令限期改正，处人民币壹万壹仟元整</p>