

“双随机，一公开”检查公示（河南中鸿集团煤化有限公司）

抽查单位	单位地址	检查人	抽查时间	抽查内容	抽查结果
平顶山市正峰石化销售有限公司	石龙区赵岭村	马延伟、李国宾、刘鲁峰	2021年10月25日	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。	1、应急演练资料缺少七月份的应急演练照片； 2、加油区缺少一台灭火器； 罐区风险告知牌责任人无签字。