

## “双随机，一公开”检查公示（中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司平顶山石龙区第二加油站）

抽查单位	单位地址	检查人	抽查时间	抽查内容	抽查结果
中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司平顶山石龙区第二加油站	石龙区宝山路与宝石路交叉口	刘金水、马延伟	2021年8月11日	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。	1、无防汛应急措施方案； 2、无雨季排查清单； 3、无建立奖惩台账； 4、配电室操作规程未上墙。