

|  |  |
|--|--|
| <b>行政相对人名称</b>                         | 平顶山市众鑫科技有限公司   |
| <b>统一社会信用代码</b><br>(或组织结构代码、<br>工商注册号) | 91410404695991831E   |
| <b>法定代表人</b>                           | 赵传民  |
| <b>地址</b>                              | 平顶山市石龙区夏庄村   |
| <b>行政检查类别 (日常<br/>检查、双随机检查)</b>        | <b>日常检查</b>  |
| <b>行政执法人员 (执法<br/>证号)</b>              | 李国宾、刘鲁峰, 证件号码为 <u>410404000075</u> 、<br><u>410404000071</u>  |
| <b>行政检查依据</b>                          | 《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》<br>等                               |
| <b>行政检查内容</b>                          | 1. 履行安全管理职责情况。<br>2. 应急管理情况。<br>3. 劳动防护情况。<br>4. 三级教育情况。     |
| <b>行政检查时间</b>                          | 2023.11.8  |
| <b>行政检查地点</b>                          | 平顶山市众鑫科技有限公司   |
| <b>行政检查结果</b>                          | 1. 甲苯出料泵防流散围堰破损;<br>2. 甲苯罐温度测量仪表法兰没有固定;<br>3. 甲苯罐排料阀连接螺栓不出头. |
| <b>行政检查机关</b>                          | 平顶山市石龙区应急管理局   |
| <b>备注</b>                              |  |