

行政相对人名称	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404052265211Y
法定代表人	栗万明
地址	平顶山市宝丰县大营镇宋坪村南 1 千米
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	柴涛 16040124006、杜庆伟 410404000015
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等
行政检查内容	1、地面场所用电管理；2、防汛管理；3、通风设施管理 4、5 项：安全监测监控；6、井下防尘措施。
行政检查时间	2023-7-11 08:35:26——11: 29: 32
行政检查地点	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
行政检查结果	<p>1. 副井南部机修厂区域一配电箱外盖未上锁,存在一处临时接线外露需拆除。</p> <p>2. 防汛专用仓库当班值守人员不在岗, 物资发放台账记录不规范</p> <p>3. 21 采区人行绕巷风门边墙受压变形裂缝 3 处, 有漏风现象需整修。</p> <p>4. 21041 配采工作面回风巷 CH4 传感器滞后 8 米。</p>

	<p>5. 主皮带上山巷皮带头下风侧 15 米处位置的烟雾传感器表面喷浆及煤尘附着物较多，需拆除修校。</p> <p>6. 21061 回风掘进工作面下副巷降尘不及时，煤尘较大。</p>
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	