

“双随机，一公开”检查公示（中国石油河南平顶山销售分公司石龙区第三加油站）

抽查单位	单位地址	检查人	抽查时间	抽查内容	抽查结果
中国石油河南平顶山销售分公司石龙区第三加油站	石龙区昌茂大道79号	马延伟、李国宾、刘鲁峰	2021年9月23日	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。	1、罐区排水不畅； 2、防汛排查台账填写不规范。