

<b>行政相对人名称</b>	平顶山市石龙区双喜加油站
<b>统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)</b>	91410404L70837394P
<b>法定代表人</b>	张东涛
<b>地址</b>	石龙区韩梁路与 207 国道交叉口
<b>行政检查类别(日常 检查、双随机检查)</b>	双随机检查
<b>行政执法人员(执法 证号)</b>	郑自勋 410404000052、徐彬 410404000053
<b>行政检查依据</b>	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
<b>行政检查内容</b>	1、生产经营单位的主要负责人履行对本单位法律、法规 及各项制度执行情况。2、安全生产教育和培训情况。3、 安全生产隐患排查治理情况。4、生产安全事故应急救援 预案制定及实施情况。5、劳动防护用品发放及使用情况。 6、双重预防体系建设情况。7、主要负责人和安全管理 人员安全生产知识和管理能力及考核。
<b>行政检查时间</b>	2024 年 05 月 07 日 16 时 30 分 至 2024 年 05 月 07 日 17 时 30 分
<b>行政检查地点</b>	平顶山市石龙区双喜加油站
<b>行政检查结果</b>	1.2024 年度安全教育培训计划需完善；

	2.安全生产责任制需完善； 3.应急演练资料需完善。
<b>行政检查机关</b>	平顶山市石龙区应急管理局
<b>备注</b>	