

行政相对人名称	平顶山市石龙区双喜加油站
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404L70837394P
法定代表人	张东涛
地址	平顶山市石龙区乌海线与韩梁路交叉口
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	马延伟、李国宾、刘鲁峰, 证件号码为 16040124037 、 16040124047、16040124038
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
行政检查内容	1.履行安全管理职责情况。 2.应急管理情况。 3.劳动防护情况。 4.三级教育情况。
行政检查时间	2025.6.17
行政检查地点	平顶山市石龙区双喜加油站
行政检查结果	1.变压器周围有杂草;

	2.消防桶一个损坏; 3.卸油口 95 号卸油接头上有油污。
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	